

異常箇所状況写真 (一部抜粋)



北部第4 1 雨水幹線
【雨水管渠】⑧より参照

破損Aランク (欠落のため)



北部第4 1 雨水幹線
【雨水管渠】⑩より参照

侵入水Aランク (噴き出ているため)



ちあふる通り
【雨水管渠】⑫より参照

腐食Aランク (鉄筋露出状態)